

STAZIONE AEROMOBILI M.M.**S.S. Appia Km. 671**

SCHEMA TECNICA N° 040N del 01/08/2025

TIPO AUTOMEZZO: NORMALE

	TARGA	MEZZO	MARCA		TELAIO	ANNO	KM	ORE
1	MMBK544	STILO 1.9 JTD	FIAT		ZFA19200000580055	1997		
2	MMBK843	DUCATO 30 CH 100 MJT	FIAT		ZFA25000001692546	2009		
3	MMCP126	JUMPER ATLANTE33	CITROEN		VF7YBTMRB12436791	2014		
4	MMBK008	LD DEFENDER 90 S.T.	LAND ROVER		SALLDVAF85A698280	2005		
5	MMEB341	WRANGLER	JEEP		1C4HIXDM6NW261501	2023		
6	MMAT334	EUROTECH MT180E27	IVECO		ZCFA1TLK004202824	1998		
7	MMBK594	PUNTO 1.3 JTD	FIAT		ZFA18800000997836	2007		

Motivo richiesta**Richiesta Servizi e/o Forniture Materiali**

1	Malfunzionamento elettrovalvola bypass turbo.(MMBK544).	1	Fornitura elettrovalvola bypass turbo(come da campione) per ripristino efficienza.
2	Selettore velocità ventola interna rotto(MMBK544).	2	Fornitura selettore velocità ventola interna(come da campione) per ripristino efficienza.
3	Bracci oscillanti SX e DX vetusti (MMBK544)	3	Fornitura bracci oscillanti SX e DX per ripristino efficienza.
4	Dischi freni anteriori e posteriori usurati(MMBK843).	4	Fornitura dischi freni anteriori e posteriori per ripristino efficienza.
5	Pasticche freni posteriori usurati (MMBK843).	5	Fornitura pastiche freni posteriori per ripristino efficienza.
6	Dischi freni anteriori (MMCP126).	6	Fornitura dischi freni anteriori per ripristino efficienza.
7	FAP esausto (MMCP126).	7	Fornitura FAP per ripristino efficienza.
8	Ganasce freno a mano usurate e cavo freno a mano usurato(MMBK008)	8	Fornitura ganasce e cavo freno a mano (come da campione) per ripristino efficienza.
9	Lampada luci diurne 12V 21/5W fulminata (MMEB341)	9	Fornitura n° 2 luci diurne 12V 21/5W (come da campione) per ripristino efficienza.
10	Avaria relé frecce (MMAT334)	10	Fornitura relé frecce per ripristino efficienza.
11	Specchietto retrovisore esterno inferiore DX rotto (MMAT334)	11	Fornitura specchietto retrovisore esterno inferiore DESTRO per ripristino efficienza.
12	Coppa olio motore lesionata (MMBK594)	12	Fornitura coppa olio motore con relativi tappo e guarnizione per ripristino efficienza.

N.B.

L'officina di questo comando non dispone del materiale per l'esecuzione delle lavorazioni richieste. Gli automezzi sopraindicati sono disponibili per la visione presso l'officina di questo Autoreparto. Si richiedono i certificati di conformità dei materiali forniti.

IL CAPO OFFICINA AUTOREPARTO
(C° 1° CL. GIUSEPPE CAPORUSSO)

